



### **RODOVIA BR-116/PR**

TRECHO: Curitiba - Divisa SC/RS

LOTE 02

### **PROJETO FINAL**

# "RELATÓRIO FOTOGRÁFICO"

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE


BR-116 Km 271+900 - Pista Norte Trecho no Estado de Santa Catarina



Lote:

Objeto:

Documentos Resultantes:









REV. Código RT01-116/SC-271+900 N-501 0

Emissão 06/02/2019

Firma Executora:

Concessionária:

Folha 01 de 18

BR-116/SC

CAPÃO ALTO

Rodovia:

PVK EMPREENDIMENTOS LTDA.ME.

**AUTOPISTA PLANALTO SUL** 

Trecho: Km 271+820 ao Km 271+900 - Pista Norte

> Obras para Recuperação de Terrapleno entre o KM 271+820 ao KM 271+900, Pista Norte Capão Alto - BR 116/SC

ANTT:


Documentos de Referência:				

	<u> </u>	
Observação:		

0	05/11/2018	ENG. LIZANDRO ANDREATTA CREA 076542-4-SC		
Rev.	Data	Resp. Técnico - Firma Executora	Concessionária	

FIRMA EXECUTORA:	PVK EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.	
Nº INTERNO:	RT01-116/SC-271+900 N-501	Rev. 0







## SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	.4
2.	MAPA DE SITUAÇÃO	. 6
3.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	. 8



 Código:
 Revisão:
 Emissão:
 Folha:

 RT01-116/SC-271+900 N-501
 0
 06/02/2019
 4/20





 Código:
 Revisão:
 Emissão:
 Folha:

 RT01-116/SC-271+900 N-501
 0
 06/02/2019
 5/20



#### 1. APRESENTAÇÃO

A empresa executora, responsável pelas atividades referentes às obras para recuperação de sinistros, localizados no município de Capão Alto, PVK Empreendimentos Ltda. ME, vem apresentar o Projeto "AS BUILT" para explanação das etapas construtivas assim como possíveis mudanças em relação ao projeto executivo.

Este ponto de obra, situado entre o Km 271+820 ao Km 271+900, com etapas de trabalho em ambos os lados da rodovia BR 116/SC, possuindo uma extensão de, aproximadamente, 80 metros. O relatório em questão apresenta os detalhamentos conforme execução, assim como seus desenhos em projeto.

#### **DADOS GERAIS**

Contrato nº: APS 022/18

Trecho: BR116/SC - KM 271+820 ao KM 271+900.

Início da Obra: 15/10/2018

Fim da Obra: 06/12/2018

Executora da obra: PVK Empreendimentos.



 Código:
 Revisão:
 Emissão:
 Folha:

 06/02/2019
 6/20





 Código:
 Revisão:
 Emissão:
 Folha:

 RT01-116/SC-271+900 N-501
 0
 06/02/2019
 7/20



### 2. MAPA DE SITUAÇÃO DA OBRA



Fonte: Google Earth Pro.



 Código:
 Revisão:
 Emissão:
 Folha:

 RT01-116/SC-271+900 N-501
 0
 06/02/2019
 8/20



#### 3. Relatório Fotográfico



Figura 5.1 – Enrocamento

Figura 5.2 – SZC 01



Figura 5.3 – STC 01, Camada de Concreto

Figura 5.4 – Cerca de arame, Enleivamento



Figura 5.5 – DCD 02, SZC 01

Figura 5.6 – Dissipador