



Termo de Registro de Ocorrência - TRO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

TRO Nº: **76509**

UR/POSTO: **SC/Itapema**

CONCESSIONÁRIA: **Argenteo Transporte Sol**

LOCALIZAÇÃO: **BR 149/SC Km's Víde Obl.**

OCORRÊNCIA: **(2) Flocos em via com Tolúdes.**

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: **PER 2.5.3 + Res. 427/13, art. 6º, XIV**

OBSERVAÇÕES: **base: Km 13, S; Km 104, N;**

ASSINATURA:		ASSINATURA:	
NOME: Felipe D. Silva		NOME:	
MATRÍCULA: 165631		MATRÍCULA:	
DATA E HORA DE REGISTRO: 20/02/19-17h		DATA E HORA DO RECEBIMENTO: 20/02/19-22h	

RECEBO

DATA E HORA DA VERIFICAÇÃO: **72 horas.**

Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária (SUIINF)

Sr. Gilmar Cardoso

APS/GOB/20041501

Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
Posto de Fiscalização Rodoviário de São José – SC
Unidade Regional de Santa Catarina

Rio Negro, 15 de abril de 2020.


Assunto: Termos de Registro de Ocorrências 76506 e 76509.

**Referência Ofício: APS/GOB/19022701; APS/GOB/19052201; APS/GOB/19080701 e
APS/GOB/19122601.**

Prezado Senhor,

Solicitamos prorrogação de prazo para atendimento aos ***Termos de Registro de Ocorrências*** acima elencados, conforme tabela em anexo, como segue.

Atenciosamente,



Tiago Venzke Bortoli
Coordenador de Implantação e Conserva

TRO	Ocorrência	Localização	Data de Recebimento	Prazo da TRO	Novo Prazo Solicitado	Justificativa da Prorrogação	ANTT
76506/ Itapema/ COINF- URSC	Dispositivo de contenção com funcionalidade comprometida.	BR-116/SC km: 013+000 Sul	26/02/2019	01/03/2019	20/08/2020	Solicitamos nova prorrogação de prazo para atendimento aos Termos de Registro de Ocorrências elencados e anteriormente citados nos ofícios em referência, devido ao atraso na contratação e mobilização das obras. Esse atraso ocorreu primeiramente, pois houveram dificuldades na contratação dos serviços. Após isso, com a empresa definida, iniciaram as restrições devido a crise do Covid. Desta forma, há previsão, é de mobilizarmos a obra até início de maio, com previsão de conclusão em julho, porém, solicitamos um prazo um pouco mais dilatado, pois não sabemos ainda por quanto tempo teremos algum tipo de restrição devido a situação de pandemia que ocorre no País.	
76509/ Itapema/ COINF- URSC	Processo erosivo em talude.	BR-116/SC km: 013+000 Sul	26/02/2019	01/03/2019	20/08/2020	Solicitamos nova prorrogação de prazo para atendimento aos Termos de Registro de Ocorrências elencados e anteriormente citados nos ofícios em referência, devido ao atraso na contratação e mobilização das obras. Esse atraso ocorreu primeiramente, pois houveram dificuldades na contratação dos serviços. Após isso, com a empresa definida, iniciaram as restrições devido a crise do Covid. Desta forma, há previsão, é de mobilizarmos a obra até início de maio, com previsão de conclusão em julho, porém, solicitamos um prazo um pouco mais dilatado, pois não sabemos ainda por quanto tempo teremos algum tipo de restrição devido a situação de pandemia que ocorre no País.	



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
UNIDADE REGIONAL DE SANTA CATARINA
POSTO DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIO DE ITAPEMA/SC

OFÍCIO SEI Nº 9780/2020/ITAPEMA/URSC-ANTT

Ao senhor
Antônio César Ribas Sass
Diretor Superintendente
CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA PLANALTO SUL - ARTERIS

Assunto: Prorrogação de prazo para atendimento aos TROs 76506 e 76509

Referência: Correspondência [APS/GOB/20041501](#)

Senhor Diretor,

1. De ordem do Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária/URSC, Gilmar Cardoso, em resposta à correspondência em tela informamos o que segue:
2. Considerando os motivos expostos na correspondência referida, concordamos com a execução dos serviços referentes ao Termo de Registro de Ocorrência mencionado na data proposta pela Concessionária, em caráter excepcional.
3. Salientamos que em todos os casos, a Concessionária deverá tomar todas as providências de maneira a garantir a segurança dos usuários nos locais apontados e que os serviços sejam feitos de acordo com as Normas Técnicas pertinentes bem como atendam aos dispostos do PER.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TAYLOR FERREIRA NOVAIS, TÉCNICO EM REGULAÇÃO**, em 20/05/2020, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3452778** e o código CRC **63D2922A**.

Sr. Gilmar Cardoso

Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
Unidade Regional de Santa Catarina

APS/GOB/20051901

Rio Negro, 19 de maio de 2020.

Assunto: Início da obra de Recuperação de Talude na BR116 SC Km 013+050 – Pista Sul

Prezado Senhor,

Informamos que a obra de Recuperação de Talude no Km 013+050 – Pista Sul da BR-116/SC, será iniciada em 20/05/2020.

Atenciosamente,



Tiago Venzke Bortoli

Coordenador de Implantação e Conserva

RESPOSTA AO TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

APS / 2020

À Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT/URSC

Registro da ANTT

TRO N°: 76509

Ocorrência: Processo erosivo em taludes

Recebido em:

Localização: BR 116 Trecho SC - km 013+000 a 104+000 - Pista N/S

Data: 26/02/2019

Observação: km 13+000 S; km 104+000 N.

Hora: 13:38:00

Resposta da Concessionária:

Data da execução:

05/08/2020

Solução adotada:

Estabilização de Talude

Obs:

Complemento TRO 76509 - Referência ao Ofício APS.GOB.20041501.

Registro fotográfico:



Foto/Antes



Foto/Depois

Assinatura:

Recebido ANTT:


Eng. Tiago Venzke Bortoli
Coordenador de Fiscalização

Ilmo. Sr.

APS/GOB/21041201

Sr. Gilmar Cardoso

Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária – URSC/ANTT

Unidade Regional de Santa Catarina

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Rio Negro, 12 de abril de 2021.

**Assunto: “AS BUILT” do Projeto Executivo de Recuperação de Sinistro Geotécnico,
localizado no km 13+050, pista Sul, rodovia BR-116/SC.**


Referência: OFÍCIO SEI N° 15303/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT

Prezado Senhor,

Encaminhamos o projeto “As Built” do projeto executivo de Recuperação de Sinistro Geotécnico, localizado no km 13+050, pista Sul, rodovia BR-116/SC.

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Josue De Tarso Duarte Pacheco
Coordenador de Implantação e Conserva

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS - SUROD**

Concessionária: Autopista Plananto Sul

Obra ou Serviço: Sinistro Geotécnico no km 13+050, PS da BR-116/SC

Localização: BR 116/SC km 13+050 - Mafra/SC

Processo relacionado: 50500.361045/2019-11 e 50500.028005/2020-96 (seguro)

Expede-se o presente TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS, estando este subsidiado pelo RELATÓRIO SIMPLIFICADO - SUROD ESREGROD-CWB/PR (SEI nº 21096774) que indicou o Encerramento do **Sinistro Geotécnico no km 13+050, PS da BR-116/SC**, implantada pela Concessionária **Autopista Plananto Sul** observando-se, principalmente, os aspectos de funcionalidade e operacionalidade e sua aptidão para ser disponibilizada aos usuários.

Ressalta-se que a expedição deste Termo de Encerramento de Obras não exclui a responsabilidade civil da Concessionária pela solidez e segurança da obra realizada, nem a responsabilidade administrativa pelo perfeito atendimento das condições contratuais à ela vinculadas.

(assinado eletronicamente)

ORLEI DAMAZIO SILVEIRA

Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária

COROD- SUL/GEFOP/SUROD/ANTT



Documento assinado eletronicamente por **ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a)**, em 22/11/2024, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21098186** e o código CRC **3B7CE385**.