

RODOVIA BR-116/SC
TRECHO: Curitiba – Divisa SC/RS

LOTE 02

PROJETO FINAL

“RELATÓRIO FOTOGRÁFICO”

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE

BR-116 Km 271+100 ao Km 271+250 - Pista Sul
Trecho no Estado de Santa Catarina

Fevereiro / 2019

 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	 Planalto Sul	Código RT01-116/SC-271+100 S-501	REV. 0
Lote:	Rodovia: BR-116/SC	Emissão 13/02/2019	Folha 01 de 11
Trecho: Km 271+100 ao Km 271+250 – Pista Sul	Firma Executora: PVK EMPREENDIMENTOS LTDA.ME.		
Objeto: Obras para Recuperação de Terrapleno entre o KM 271+100 ao KM 271+250, Pista Sul Capão Alto – BR 116/SC	Concessionária: AUTOPISTA PLANALTO SUL		
		ANTT:	

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observação:

0	05/11/2018	ENG. LIZANDRO ANDREATTA CREA 076542-4-SC		
Rev.	Data	Resp. Técnico - Firma Executora	Concessionária	ANTT

FIRMA EXECUTORA: PVK EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

Nº INTERNO: RT01-116/SC-271+100 S-501

Rev. 0

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. MAPA DE SITUAÇÃO	6
3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	8

Código: RT01-116/SC-271+100-S-501	Revisão: 0	Emissão: 13/02/2019	Folha: 4/11
--------------------------------------	---------------	------------------------	----------------

1. APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa executora, responsável pelas atividades referentes às obras para recuperação de terrapleno, localizadas no município de Capão Alto, PVK Empreendimentos Ltda. ME, vem apresentar o Projeto “AS BUILT” para explanação das etapas construtivas assim como possíveis mudanças em relação ao projeto executivo.

Este ponto de obra, situado entre o Km 271+100 ao Km 271+250, com etapas de trabalho no flanco sul da rodovia BR 116/SC, possuindo uma extensão de, aproximadamente, 150 metros. O relatório em questão apresenta os detalhamentos conforme execução, assim como seus desenhos em projeto.

DADOS GERAIS

Contrato nº: APS 022/18

Trecho: BR116/SC - KM 271+100 ao KM 271+250.

Início da Obra: 09/10/2018


Fim da Obra: 08/02/2019

Executora a obra: PVK Empreendimentos.

Código: RT01-116/SC-271+100-S-501	Revisão: 0	Emissão: 13/02/2019	Folha: 6/21
--------------------------------------	---------------	------------------------	----------------

2. MAPA DE SITUAÇÃO

2. MAPA DE SITUAÇÃO DA OBRA



Fonte: Google Earth Pro.

Código: RT01-116/SC-271+100-S-501	Revisão: 0	Emissão: 13/02/2019	Folha: 8/11
--------------------------------------	---------------	------------------------	----------------

Relatório Fotográfico



Figura 5.1 – STC 01, Enleivamento



Figura 5.2 – DCD, DAR, Cerca



Figura 5.3 – Enleivamento, Cerca



Figura 5.4 – DCD, Enleivamento



Figura 5.5 – EDA 01




Figura 5.6 – SZC 01



Figura 5.5 – Dissipador de Energia



Figura 5.6 – DCD. Pedra argamassada



Figura 5.5 – Dreno Profundo



Figura 5.6 – Talude



Figura 5.5 – Dreno profundo, enrocamento



Figura 5.6 – VPC